

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2017〕98号

签发人：陈建国

关于一季度安全检查情况的通报

各公司、厂：

为贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件精神，强化安全意识，“树立隐患就是事故的观念”，确保安全生产工作持续稳定，严防事故发生。集团公司安全办近期对下属单位进行了一季度的安全检查，现就检查中发现的安全隐患通报如下：

一、工业类单位安全检查中发现的主要安全隐患：

序号	隐患单位	主要安全隐患	备注
1	涪陵药厂	八分厂： ①分厂厂长未按要求带队安全检查； ②2月安全活动记录缺1次。 ③酒精暂存区的酒精不能超过半天的用量。 双加厂区：	

		④三楼向下逃生的楼梯口处“安全出口”地面标识不全。	
2	国光厂	①灭菌柜已达报废年限，没通过年检。 ②锅炉安全阀手动排放试验无记录。 ③机修车间：氧气瓶、乙炔瓶使用时安全距离不符合规范。 ④变配电室：临时巡查人员未做记录。	
3	印务公司	①包装车间：印刷等工序的安全检查、安全活动流于形式，工作不到位。 ②变配电室：缺每日巡查记录。	
4	塑料四厂	①托盘车间：安全检查记录过于简单。 ②堆放托盘的公路边要增设对外的防火警示牌。	
5	川太极	①变配电室：桶装的消防沙应加盖，防止沙尘进入控制柜，造成电气元件故障。 ②注二车间：安全检查记录过于简单。	
6	绵阳药厂	三台厂区： ①二车间：包装工序个别员工趿拉着鞋子，易摔倒，存在安全隐患。 ②五车间：无安全活动记录。	
7	天诚制药	①安全部门负责人未按要求带队安全检查。 ②锅炉房：2号锅炉一水位计旁的水管有滴漏，应及时处理。 ③五车间：无安全检查记录。	
8	南充药厂	①锅炉房：水位计旁一电灯不防爆。 ②变配电室：门口无挡鼠板；后门未关闭，小动物易进入造成故障。 ③前提车间：酒精回收储罐区无酒精安全周知卡。 ④蚕蛾处理区无石油醚安全周知卡。 ⑤切药机皮带防护门扣损坏，用铁丝代替，存在安全隐患。 ⑥动力保障车间：安全检查、安全活动流于形式。 ⑦石油醚库房：无排风扇；可滑动玻璃窗应尽快安装细密的铁丝网。 ⑧污水处理站：沉淀池靠楼梯处应加设防护栏。 ⑨动火作业证存在无审批人批准就违规动火。	
9	中药二厂	①要制定查车间安全监控的工作流程，并做好记录。	

10	阿依达	①安全投入台账等未及时更新。	
----	-----	----------------	--

工业类单位发现的安全隐患主要集中在：①基础工作不到位：车间安全检查流于形式，未定点定线安全排查；车间安全活动涉及岗位安全操作知识不够，事故案例分析讨论太少，员工之间互动交流少；②车间（分厂）、安全部门负责人未带队安全检查；③电气方面：变压器配电室安全、巡查及记录存在缺陷，不能确保安全运行。

二、商业其他类安全检查中发现的主要安全隐患：

序号	隐患单位	主要安全隐患	备注
1	武陵山国家森林公园	云顶宾馆： ①配电室房顶漏水。 ②发电机房堆放杂物，无灭火器；油箱底部应加设沙盘。 ③天语、云顶房间阳台栏杆锈蚀严重。 ④天语宾馆：消防控制室有故障，且无应急照明。 ⑤部分台账未及时更新。 ⑥2号天池四周应有防护栏并设视频监控，同时需增加游泳圈且要用一定长度的绳子拴住并固定。	
2	玉山房	①要严格执行月安全检查。	
3	涪陵医药总公司	①到门店的安全检查记录无签字，2月至3月上旬无检查记录。 ②安全专题会记录过于简单。	
4	香樟树公司	①要加强检查力度，保持树木与空中电线的安全距离。	
5	南沱蔬菜基地	①工作房旁的鱼塘四周应设置安全警示牌。 ②工作房旁的部分木质露台、栏杆腐朽严重，应及时更换。 ③1、2号温室配电柜长时间停用，在重新使用前要请专业电工做好维护检修工作。	
6	中药材市场	①部分商户门店内违规搭建隔层。	

7	连锁公司	①无主要领导带队安全检查。 ②零配中心仓库线路凌乱；货物堆码不规范。	
8	成都西部	①批发超市门口配电箱无盖。 ②B1库：16-01-A1处消火栓被遮挡。 ③检修室：临时用电不规范。 ④特种作业人员台账应完善。 ⑤要加强对电焊机的管理。	
9	四川太极大药房	①红星路店：巡查不能流于形式。	
10	德阳大中	①仓库门口红线区域内有烟头。 ②仓库每层楼绝大部分灭火器都已过期。 ③仓库五楼：酒精库应有安全周知卡。 ④仓库每层楼的消防通道被违规上锁。 ⑤公司级安全专题会存在代签现象。 ⑥公司级安全检查记录、隐患台账等资料不全。 ⑦应加强特种设备维保记录、基础台账的管理。 ⑧德阳大中1店：杂物间应加强管理；一消火栓被遮挡。	
11	德阳荣升	①待验库：一灭火器被遮挡。 ②3号库门要留出消防通道。 ③10号库门口插座未固定。 ④仓库防雷设施未年检。 ⑤安全检查次数不够。 ⑥门店检查记录有不真实的现象。	
12	绵阳药业	①太极大药房店：存在灭火器过期的现象。 ②3号库：酒精库垛位应设灭火器。 ③变配电室：无巡查记录。 ④发电机房：柴油油箱不规范；发电机下应设沙盘。	

商业其他类单位发现的安全隐患主要集中在：①消防方面：仓库消防通道被上锁，消火栓、灭火器被遮挡，部分灭火器过期；②变配电室巡查不到位；③门店检查记录有不真实的现象。

三、请各单位对照安全检查隐患，举一反三，加强整改，强化落实，并于两个星期内将隐患整改回复书面上上传至集团安办；各单位领导要对发现的安全问题要进行处罚，加深印象。

太极集团有限公司

2017年5月15日



太极集团有限公司办公室

2017年5月17日印发

拟稿：蔡海

校核：王庆
