

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2018〕332号

签发人：刘晓峰

关于对“安全生产月”安全检查情况的通报

各公司、厂：

为贯彻落实安全生产月“生命至上，安全发展”活动主题精神，全面落实企业安全生产主体责任，强化安全红线意识。集团公司安全办对下属单位进行了“安全生产月”活动及第二季度的安全检查，现就检查情况通报如下：

一、工业类单位安全检查中发现的主要安全隐患：

序号	隐患单位	主要安全隐患	备注
1	涪陵药厂	石谷溪厂区： ①一分厂一提屋顶通风口防爆排风扇应使用。 ②八分厂机修班桶装液压油标签与物	

		品不符。 ③五分厂炒药时应注意摊凉。 ④危化品仓库：正丁醇等危化品未建立危化品安全周知卡。	
2	桐君阁药厂	①前处理车间：切药室一插座有安全隐患；洗药区新装切药机进药处应安装安全防护板。 ②二季度安全专题会无主要领导参加。 李渡太极工业园西南楼： ③清理完善疏散标志，要有明显的疏散标志，加强员工应急疏散演练。 ④冻库下班前应检查确认冻库是否有人。	
3	国光厂	①蒸气发生器等岗位责任清单要上墙。 李渡太极工业园西南楼： ②每季度应进行电气安全专项检查。 ③燃气灶系统每月应进行专项检查。	
4	印务公司	①岗位安全责任清单没上墙。 ②危化品供货生产单位应提供危化品技术说明书。	
5	西南药业	①酒精库：货架卡牌为铁质，易产生火花，有安全隐患。 ②软袋膜库房：货物堆码不规范，严重倾斜。 ③专项检查无记录，岗位安全责任清单没上墙。	
6	中药二厂	①洞子口仓库前处理车间：一灭菌柜进压力表未标注安全红线；机修班氧	

		气瓶未固定。 ②德感厂区：锅炉房右边水位计连接处漏气，两边水位不一致；成品库部份货物墙距不够。 ③零货库：一消防栓接口锈蚀严重。	
7	川太极	①固体制剂一车间：水处理岗位通向夹层的直立楼梯需加半圆安全护罩。 ②成品 C 库：消防逃生通道关闭。 ③5 月份缺分管领导带队安全记录。 ④安全台帐需打印纸质版备查存档。	
8	绵阳药厂	三台厂区： ①成品一库：逃生通道关闭。 ②饮片车间：煎制、煮制室需有防止烫伤警示标志。 ③厂级跟车间签的安全管理责任书一把手应签字。	
9	南充药厂	①一车间：藿香水渗滤区的 1-4 号渗滤罐的安全阀到期未检验。 ②移动罐未安装消除静电装置。 ③除渣间、除渣车应有警示标志。	
10	天诚制药	①中药材库：货物堆码未严格按墙距、垛距要求执行。 ②五车间：机修现场氧气瓶、乙炔瓶未固定。 ③需进行特种设备、危化品、电气专项检查。	
11	藏药厂	①粉碎间临时线路连接不合理。	自查
12	阿依达	①食堂一空开被储物柜遮挡。 ②质管部乙炔危化品安全告知卡被遮挡。	自查

		③桥头木质栏杆腐朽严重。	
13	天驴公司	①生产车间：因多次停电，造成监控摄像头共计 22 个损坏不能使用。 ②车间个别消防水带碗口脱落。	自查
14	天胶公司	①配电室：提取配电室门无法关闭。 ②食堂（清真）灭蝇灯损坏。 ③净选 16 号洗皮机对面的安全出口标识损坏。	自查

二、商业其他类安全检查中发现的主要安全隐患：

序号	隐患单位	主要安全隐患	备注
1	涪陵医总	①仓库每天应有安全检查记录；并加强进出库人员的管理。	
2	涵菡物业	①一、二期配电房绝缘手套、靴、棒过期未检验。 ②二期配电房门口堆放的涂料应加强防火管理。 ③9 幢一楼 1-7、1-8、2-3 用铁门关闭逃生通道。 ④安全专题会议记录须完善 ⑤部份台帐不齐。	
3	桐君阁连锁公司	①江北 15 店门头铝塑板脱落，需及时修复。 ②巴南 76 店：灭火器压力不足；店堂中间地板有裸露的电线头。 ③巴南 51 店：灭火器压力不足，电器不使用时应立即断电。 ④巴南 52 店：消火栓被遮挡。 ⑤渝北 185 店、1 店、5 店：应如实填写安全检查记录。 ⑥无主要领导的安全检查记录；安全	

		会议未召开。	
4	中药保健品公司	①仓库灭火器全部过期。 ②贵细仓库接线板两次串联，且线路较长，存在安全隐患。	
5	永川中药材公司	①中药库：逃生通道被堵塞。 ②桐君阁大药房 19 店：收银台下插座超负荷使用；煎药机操作规程被遮挡。 ③发电机房堆放杂物较多。 ④桐君阁大药房 24 店空调空关未固定	
6	成都西部医药	①A1 库、A2 库、顺风外租仓库：各有一配电箱下堆放有易燃杂物。 ②同基药业外租仓库：一灭火器变形；杂物间凌乱；楼梯逃生通道堵塞。 ③B2 库 8 号门逃生通道关闭（一季度曾通报过）。	
7	四川太极大药房	①柳翠路店、通盈街店：配电箱下均放有易燃物。 ②华油路店：消防栓被货物遮挡。	
8	德阳大中药业	①太极大药房 17 店：配电箱下有易燃物。 ②太极大药房大中 2 店、6 店：各有一具灭火器过效期。 ③零货库：一消防栓接口锈蚀严重。	
9	德阳荣升药业	①太极大药房 10 店：配电箱下有易燃物。 ②太极大药房荣升 1 店：煎药机操作规程未上墙。 ③八号库门口一排货物墙距不够。	
10	自贡医药	①太极大药房都市森林店、马吃水店：收银台下插座超负荷使用。	

		②太极大药房筱溪街店：配电箱下有易燃物。	
11	武陵山公园	①国际会议厅应有应急消防水和消防水泵。 ②餐厅厨房用的液化气罐应单独贮存，品名标识要与内容相符。 ③防火护林点上不准使用 50 公斤液化气罐；应清理电器线路。 ④防火瞭望塔是重点岗位，应完善相应待遇。	
12	香樟树公司	①消防水池应有“森林消防水池”、“水池水深，严禁攀爬”等标识，水塘四周应有“水深严禁戏水”等警示标识。 ②灌溉水的软水管、运输三轮车应处于消防应急状态。	
13	旅游建设公司	①国际会议厅：无消防水；LED 屏上方不能用幕布覆盖；会议厅内不能用彩钢板（不阻燃）。 ②餐厅下方工程的配电箱无门关闭，易发生触电和短路。 ③部份项目会议记录无项目名称。	
14	长寿湖太极岛	①应有“严禁下湖戏水”的警示标识。 ②游船的驾驶船员证、游船的年检等应按规定进行年检。	
15	房地产公司（大竹林项目）	①一楼：台式钻床机和切割机未使用时未断电，钻头未取。 ②配电箱线路板裸露。 ③油漆使用后随处放置。 ④氧气瓶未固定。 ⑤安全检查记录不规范、不齐全。	

16	太极商务宾馆	①员工更衣室通道应配置灭火器。 ②低压配电室屋顶漏水。	
----	--------	--------------------------------	--

三、请各单位对照安全检查隐患，举一反三，加强整改，强化落实，牢固树立“隐患就是事故”的观念，各单位领导要对发现的安全问题要进行处罚，加深印象，并于两个星期内将隐患整改回复书面上传至集团安办。

夏季是事故的高发期，各单位应高度重视安全生产工作强化安全意识，落实安全责任，加大隐患排查力度，落实隐患整改，严防安全事故发生。

特此通知！



太极集团有限公司办公室

2018年9月13日印发

拟稿：刘塔

校核：彭松林
