

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2014〕252号

签发人：杨秀兰

关于“安全生产月”及夏季防火、防汛、 防自然灾害安全检查的通报

各公司：

为构建和谐的工作环境，确保公司安全稳定，根据太极集团发[2014]708号《关于开展2014年“安全生产月”活动的通知》、太极集团发[2014]860号《关于进一步做好防洪、防火、防自然灾害工作的通知》的文件精神，股份公司领导高度重视，对商业系统各单位“安全生产月”作了总体部署，并发文桐君阁发[2014]191号《关于开展2014年“安全生产月”活动的通知》，对各单位安全生产月提出了活动要求，强调各公司在开展“安全生月”活动中，要加强监督检查，做到隐患不留死角，发现一起隐患坚决整改一起，以确保公司正常的经营秩序。

为顺利开展以“强化红线意识，促进安全发展”的主题活动，保卫部、物流部于2014年6月10日至7月10日期间对各单位的治安、消防、安全生产、车辆以及特种设备进行了抽检。保卫部主要对各公司库房、大、中型超市及贵细药材经营药房、重点要害部位、安全生产月开展及落实情况、上半年安

全基础管理等工作进行了重点检查；物流部着重检查了车辆保养及驾驶员培训情况，对存在隐患的单位下发了隐患整改通知书，要求限期整改，现将检查情况通报如下：

序号	被检查单位	存在的安全隐患	整改措施	整改时间要求	备注
1	绵阳药业	<p>1、新建仓库面积较大，整个库区无消防喷淋报警系统，即感温、感烟。</p> <p>2、整个新建库区无灭火器（包括门卫值班监控室）。</p> <p>3、库区部分消火栓、配电箱被货物阻挡。整件库货物之间间距较小，库区无环形通道。</p> <p>4、一类精神药品库的门属于民用钢板门，不具有防盗功能；贵细药材库的门属于民用钢板门，不具有防盗功能，且墙体是隔离板，应设为实体墙。</p> <p>5、新库区面积较大，地处城郊结合部，周边治安状况复杂，周末及节假日以及夜间存在重大安全隐患。即周末、节假日白天应增加一名值班人员，夜间应在现有基础上增加一名巡逻人员或养一只狼狗，加强防范。</p> <p>6、建议库房整体搬迁完成后，组织一次消防安全知识学习和演练。</p> <p>7、部分车载灭火器已过期，需更换灭火器</p>	<p>1、第一项根据当地消防部门是否安装消防喷淋系统进行咨询，仓库必须进行消防验收后才能营业，防止后患。</p> <p>2、对新仓库按要求配备灭火器，仓库堆放严格按照 GSP 要求进行规范。</p> <p>3、严格按照国家一类精神药品的安全设施进行配置，确保安全。</p> <p>4、加强新仓库安全防范力度，特别是人员守护力度要加强。</p> <p>5、加强新仓库应急疏散演练，加强全体职工消防培训，做到遇有情况，快速处置。</p> <p>6、加强车辆保养及驾驶员安全培训工作。</p>	<p>限 2 0 1 4 年 7 月 2 5 日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部。</p>	<p>第一 项 以 当地 消防 部门 审核 为 标准 执行。第三、四 隐 患 已 回 复 落 实 整改。</p>
2	德阳大中	<p>1、大中 15 店保险柜放置在店内，没有进行遮挡。</p> <p>2、安全基础台账有待于进一步提高。</p>	<p>1、对所有药店的消防、电源设施进行检查，确保消防安全。</p> <p>2、加强公司安全检查、安全会议，安全培训的健全及组织实施。</p>	<p>限 2 0 1 4 年 7 月 2 5 日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部。</p>	

3	德阳荣升	<p>1、太极旗舰店：该店电脑电源线路放在地面上，存在安全隐患，应处理。</p> <p>2、公司机房没有配置专用灭火器。</p>	<p>1、加强公司机房、药店消防设施检查，机房应配二氧化碳灭火器，确保消防安全。</p> <p>2、加强药店电源线路整治，防止电路火灾。</p>	<p>限 2 0 1 4 年 7 月 25 日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部。</p>	
4	成都西部	<p>1、批发超市与物流部高架货位之间的高架货位由于地面拉力不足、跨度大，容易造成此处高架货位整体倾斜甚至倒塌。</p> <p>2、由于西部医药房屋出租较多，出租房屋经营范围多而广，人流量较大，因而人员进出情况复杂，目前据查，公司值班人员只有九人，两个岗位三班倒，形成上班人员严重不足，导致九人 30 天都在上班。</p> <p>3、二类精神药品库安装的是木门，严重违反二类精神药品库安全要求。</p>	<p>1、此高架货位与横向高架货位之间增加固定横向拉杆，建议每组增加横向拉杆，连接至三到四组。</p> <p>2、为确保西部医药自身及租赁户的安全，建议增加三到五人充实到门卫值班。</p> <p>3、公司 GSP 达标整改时将二类精神药品库的门更换成双人双锁的防盗门（即二类精神药品库安全要求：闭路监控视频、联网报警系统、双人双锁防盗门）。限在 GSP 达标验收时将整改情况以书面形式将整改情况报股份公司保卫部备案。</p>	<p>整改进度限 2014 年 7 月 25 日之前将整改情况报股份公司保卫部备案。</p>	
5	四川太极大药房	<p>1、西部药店灭火器被货物阻挡，临时仓库消防栓被杂物阻挡。</p> <p>2、仓库二楼开票区使用电脑较多，没有配备专用灭火器。</p> <p>3、二楼阴凉库顶梁收缩缝漏水严重，影响仓库货物安全。</p> <p>4、温江店收银台电源线路比较零乱，</p>	<p>1、加强公司药店消防设施及电源检查，确保消防安全。</p> <p>2、仓库二楼开票区域应配置 2 具二氧化碳灭火器。</p> <p>3、加强仓库安全管理，</p>	<p>限 2 0 1 4 年 7 月 25 日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部，对不能整改的项目，要进行说</p>	

		<p>杂物间货物堆放不规范。消防应急灯被货柜阻挡。</p> <p>5、温江政通路药店：该店一台消防应急灯损坏不亮。</p>	<p>特别是仓库漏水问题要与成都西部医药尽快协商处理，确保仓库夏季防暴雨的安全。</p>	<p>明。</p>	
6	自贡医药公司	<p>1、公司仓库部分节能灯与灯罩连接不固定。</p> <p>2、一楼发货区药品堆放不规范，存在安全隐患。</p> <p>3、仓库一楼至二楼楼道没有消防应急照明。</p> <p>4、安全基础台账较差、各项记录、消防培训有待于进一步提高。</p> <p>5、石钢井店无消防应急灯、道生灏店电源插座曾发生电路故障，应更换。</p>	<p>1、加强各药房消防设施的配备并确保完好使用。</p> <p>2、尽快对仓库存在隐患的部位进行整改，要抓紧落实；</p> <p>3、严格落实各项安全保卫制度，做好基础台账工作，做好记录，便于备查。</p>	<p>限2014年7月25日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部。</p>	
7	新连锁公司	<p>1、西部储奇门店：该店中药贵细药材近十天没有进出保险柜记录。</p> <p>2、麦德龙仓库负二楼与批发公司相邻区域用实墙隔离，改变了原有的消防布局。消防环形通道没有形成，该区域没有消防应急疏散标志。负一楼仓库发货区消防通道门锁闭，影响消防安全。与桐君阁批发公司相邻区域没有监控摄像头。（已整改）</p> <p>3、其它安全隐患以连锁公司通报【2014】20号的内容进行整改</p>	<p>1、连锁各分公司必须加药店的安全检查，发现隐患，要立即整改，连锁公司要加强监督检查。</p> <p>2、严格落实各项安全保卫措施，加强夏季防火、防汛等安全工作。</p>	<p>连锁公司本部查出的安全隐患限2014年7月25日之前报股份公司保卫部备案。</p>	
8	重庆中药材公司	<p>1、中药成品仓库使用临时电源线路不符合安全要求，堆放中药部分超高，四周玻璃窗大部分损坏，防洪存在安全隐患。</p> <p>2、十号库房内部垮塌严重，墙体及四周漏水严重，存在重大安全隐患。</p>	<p>1、加强仓库电源设施管理，严禁私拉私接电源。</p> <p>2 加强仓库安全巡逻，确保货物安全。</p> <p>3、对漏水严重的部位进行必要整改，防止事故发生</p>	<p>限2014年7月25日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部备案。</p>	

9	重庆桐君阁医院销售公司	仓库使用年限较长，房屋陈旧，大输液库堆放较多货品，堆放过高，加之四周玻璃窗损坏，仓库顶部及墙体漏水严重，仓库办公室堆放药品，存在安全隐患。	加强仓库用电安全，做好巡逻检查、对漏水严重的部位进行必要整改，防止事故发生	限 2 0 1 4 年 7 月 25 日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部备案。	
10	桐君阁医药批发分公司	1、负一楼中药库堆放的货物过高，特别是货物将消防喷淋、防火卷帘门阻挡。 2、负一楼中药库消防通道防火门上的顺门器损坏。 3、负二楼有两处防火卷帘门下方堆放货物。 4、负二楼与负一楼相连的消防通道门锁闭，影响消防安全。	1、仓库内货物堆放严禁超高。防火卷帘门下方严禁堆放货物，上班期间，所有消防通道门严禁上锁。 2、立即制定仓库进出人员管理制度，特别是与桐君阁连锁公司要加强相邻人员，货物安全，区分责任，防止事故发生。	批发公司已按要求进行了整改，并对相关责任人进行了处罚。	
11	永川中药材公司	1、仓库环境卫生较差，中药库房内电脑桌面前线路比较零乱，库房地地上有烟头，有吸烟现象。 2、仓库进门处消防栓被货物阻挡，部分应急灯损坏。 3、药店无每日安全检查记录。 4、部分车辆轮胎需更换，安全培训无记录。	1、加强仓库环境卫生整治，确保仓库良好的卫生环境。 2、对仓库存在的安全隐患及时整改。 3、加强药店安全管理力度，基础管理工作要跟上； 4、加强车辆保养及驾驶员安全培训。	限 2 0 1 4 年 7 月 25 日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部。	
12	涪陵医药公司	该公司正在进行新版 GSP 库房改造，从检查的情况看，仓库严格按照国家消防的标准进行设计和规范，卫生环境好，货品堆放整齐划一，各类精神药品及重要药品库全部安装防盗门，仓库各项消防设施全部处于正常	新版 GSP 认证后，要严格按达标的要求进行安全管理，并尽快取得安全台账标准化建设。	安全管理基础台财标准化建设进展情况，要及时将信息反馈给股份公司保卫部。	

		运行状态中,视频监控符合调取要求,仓库制度健全,公司保卫部各类安全台财正在由专业部门进行标准化建设。			
13	万州医药物流分中心	<p>1、仓库安全环境卫生较差,由于仓库容量较小,货物较多,货品堆放极其零乱,没有按照仓库“五距”进行货物堆放。</p> <p>2、仓库门口没有设禁烟区,门口有吸烟现象。</p> <p>3、仓库内有一个电源开关盒子接地线路线头裸露。</p> <p>4、仓库内中央空调管道冷淋水漏水严重,影响仓库安全。</p> <p>5、万洲一店空调漏水,无消防应急灯;万洲8店2具灭火器过期,无消防应急灯,保险柜放置在店内没有遮挡。药店均无安全检查记录。</p> <p>6、车辆安全培训记录不全,2名驾驶员轮流开公司五辆车,易造成驾驶员疲劳发生安全事故。</p>	<p>1、加强仓库环境卫生整治,确保仓库良好的卫生环境。</p> <p>2、对仓库存在的安全隐患及时整改。</p> <p>3、加强药店安全管理力度,对药店存在的安全隐患要立即整改,同时药店的基础管理工作要跟上;</p> <p>4、加强车辆保养及驾驶员安全培训。</p>	限2014年7月25日之前整改,并将整改情况报股份公司保卫部。	

针对检查出的隐患,请各单位领导务必高度重视,并组织相关工作人员对本单位的安全工作再次全面的检查,杜绝各类案件事故发生,现就近期安全工作再作如下强调:

一、强化安全主体责任,各公司第一责任人、分管安全领导、保卫部负责人(专、兼职保卫干部)为本单位的安全主体,要加强安全工作的领导,认真加强安全工作的管理及监督检查,落实好各项安全保卫制度,明确安全工作的重要性。

二、各公司要以新版GSP改造为契机,对仓库、门市进行环境卫生、电源线路、消防设施、技防设施改造,确保硬件过硬,以预防各类安全事故发生。各单位要进一步加强加强对办公楼、大中型药店、贵细药房、仓库及危旧房进行不断的安全排查,

做到不留死角，发现隐患，不得拖延，立即整改，要树立“安全是无形的节约、事故是有形的浪费”的安全观念，为公司的经营工作创造稳定的环境。

三、根据集团公司、股份公司关于机构及人员扁平化的要求，各公司对本单位的安全保卫部门进行了整合及人员调整，但导致安全管理工作存在薄弱，特别是四川太极大药房连锁有限公司、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司，两公司都涉及仓库消防安全管理，人员管理，药店门市超过150家，且大、中型药店遍及各市区县，安全监管存在较大问题，两单位专项负责安全管理的人员较少，给安全工作带来较大的难度。在新的时期，安全工作只能加强，不能减弱，要以讲政治，讲稳定、讲安全的高度合理安排公司的安全管理人员，要确保任何时候、任何时期都不能降低安全管理标准及作用。

四、近期全国发生多起车辆交通事故，给社会造成了极坏的影响，各单位务必加强用车安全，保证公司人、财、物的安全。各单位驾驶员要严格按照《交通法》正确行驶车辆，每次驾驶车辆前，驾驶员要对车辆进行安全自查，发现有可能影响安全行使的隐患，要立即停止上路，严防车辆带病行使。要定期开展驾驶员安全培训，驾驶员严禁酒后驾车、疲劳驾车、公车私用，严禁在车内放置易燃易爆物品。要重点加强大客车、货车及长途客运车的安全监督管理，各单位要定期对车辆进行保养及安全自查，特别是刹车、轮胎等要随时检查，严禁在恶劣天气及路况较差的道路上行使，确保安全行使，万无一失。

五、再次重申，各公司对新、改、扩建工程的办公楼、仓库、门市，在装修及开业前，对应当进行消防报验的工程必须按要求进行消防报验，各单位要高度重视消防报验工作，对应当报验的工程而不进行报验及消防验收的，一旦被当地消防部门及派出所查处而被罚款的，一切罚款由相关责任人承担。造成严重后果的，股份公司也将追究当事人责任。

六、目前已进入夏季，针对夏季高温、闷热、暴风、暴雨、冰暴、雷电等极端天气时常交替出现，各公司要密切关注本地区的天气情况，加强本单位重点部位防洪、防汛及防暑降温工作，要及时疏通沟渠，检查地下排水设施是否堵塞，清除垃圾，

要密切注意处于低洼地带的仓库，门市及周边堡坎，检查其防洪情况，对历年易发生洪涝灾害的部位，要特别注意防洪。各单位要健全防洪应急抢险队，如果有单位发生自然灾害事故的，要随时启动 24 小时安全应急预案，果断处置，确保公司不受损失及灾害。

特此通报

重庆桐君阁股份有限公司

2014年7月16日



抄送：集团保卫处，安全办，陈（建国）总，刘（晓峰）总，
袁（永红）总，钟（浩）总，杨（秀兰）总。

重庆桐君阁股份有限公司办公室 2014年7月16日印发

拟稿：张付云

核稿：陈蓉
