

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2016〕665 号

签发人：白礼西

关于去年底及今年初安全检查情况通报的通知

各公司、厂：

为抓好集团公司安全生产，有效落实安全生产工作，切实防范安全事故发生，集团公司安全办组织安排了去年年终和今年一季度对下属单位的安全检查，发现了一些安全问题，甚至严重的安全隐患；也给各单位敲响警钟！对安全问题要进行“加深印象”的处罚。

安全生产要常抓不懈，**特别提醒**：在搬厂前后、技改期间、试生产阶段、检修期间、生产任务异常时，是更容易发生安全生产事故的重要时期，更应加强安全生产预防工作；安全更是一把手责任心的体现！安全更是防御强度的体现！

现将集团公司安全检查的情况通报如下:

一、检查中发现的主要安全隐患:

序号	单位	主要安全隐患	备注
1	南充药厂	①前提车间:二楼酒精防爆车间违规动焊、并且车间地面酒精横流;部分压力表过期未校验。 ②再次检查发现石油醚未设专门的危化品仓库。 ③严禁烟火的燃气锅炉房发现有吸烟现象。 ④锅炉房:中午没有人员、司炉工脱岗;高低水位警戒红线没有标。 ⑤危化品仓库、酒精库管理人员没有培训持证上岗。 ⑥化试库:危化品没有分类存放。 ⑦2016年一季度无主要负责人主持召开安全专题会。 ⑧动火作业证流于形式、没按集团公司有11项复核要求的格式落实。 ⑨车间的安全操作规程均未上墙。 ⑩酒精库:门口应有静电消除装置;酒精管道的法兰未跨接。 ⑪酞剂车间:二楼防爆区域有一普通插座,不符合防爆要求。 ⑫车间及库房外围应增设灭火器。 ⑬酒精防爆车间、酞剂车间安全警示牌不符合要求。 ⑭地下电缆、天然气管道没有走向警示标识。 ⑮配电室:夜班没人值守。 ⑯原料库:无疏散逃生提示标志;灭火器上方应有明显的指示标志;一灭火器被货物遮挡。 ⑰消防控制室:值班人员没有培训持证上岗。	危险指数很高。 对该厂董事长李林扣罚安全风险津贴5000元。 对该厂总经理魏安国罚款1000元。
2	长寿湖高峰岛	①地面路灯很多破损、线路破损。 ②地下电线及露出地面的电线很多都没有穿管,且露出地面的电线都已老化、开裂。 ③地下电线应有走向警示标识。 ④厨房电灯线与金属接触部分没有穿管,以及	危险指数较高。 对该单位董事长余锺扣罚安

		办公室旁边等多处的电线有乱拉乱接的现象。 ⑤没有领导带队安全检查。 ⑥安全管理制度需重新修订；安全台账不完善。 ⑦应及时清理边沟落叶，注意森林防火。 ⑧蒸饭设备（工作时会产生大量水蒸汽）旁配电箱箱门处于打开状态。 ⑨在入岛处、宾馆门口应有入岛安全须知。	全风险津贴 2000 元。
3	川太极	①注一车间：11 月未按公司要求每周进行一次安全检查。 ②部分安全生产台账未及时更新。 ③固体制剂一车间：安全疏散通道的上方应设置“安全出口”指示牌。	每条罚款 100 元。
4	天诚制药	①配电室：绝缘棒未定期检验。 ②锅炉房：分气缸上压力表过期未校验。 ③设备部的安全检查缺一周。	每条罚款 100 元。
5	绵阳药厂	①配电室：绝缘棒未定期检验。 ②部分安全生产台账未更新。 三台厂区： ③六车间：11 月上旬未开展安全活动。 ④车间所有的压力表都应标注安全警示红线。	每条罚款 100 元。
6	涪陵药厂	①一分厂二提：酒精精馏岗位外墙上应有防火安全警告标志；现场人员对酒精仪表不熟悉；在一旁上下货的车辆未安装阻火器。 ②五分厂：往复式切药机的转动轮需安装防护罩。 ③八分厂：应明确、划分防爆电气区域。 ④十一分厂：维修班一插座损坏，且旁边放有水桶，存在电气安全隐患。 ⑤厂区内车辆超速行驶。 双加区： ⑥三分厂：配电室绝缘工具未定期检验。 ⑦七分厂：4 具灭火器过期；仓库未留出消防通道。 ⑧锅炉房有一开关无盖且不防爆；室内一电灯不防爆。 ⑨严格落实八大危险作业证，要到现场复核后	每条罚款 100 元。

		再审批。 ⑩明确标识厂区管道（含车间酒精管道）、电缆的走向标识。 ⑪双加厂房应合理规划安全逃生线路；更换更醒目更大的安全疏散标志。 ⑫车间的酒精储罐应用红色警示字体标明。	
		⑬一外来施工单位人员在十一分厂（石谷溪锅炉房）旁吸烟。	罚款 200 元。
7	国光厂	①酱油车间：灭菌室没开照明灯光，摸黑作业；灭菌罐出瓶操作工未按安全操作规程作业、不安全；且安全操作规程未上墙。 ②配电室：绝缘棒未定期检验。 ③安全隐患台账未更新。	每条罚款 100 元。
8	太极印务	①说明书生产线：门口一消火栓内堆放杂物；双面印刷机检修时，未按要求挂“设备维修”的状态牌。 ②厂领导没有参加中夜班值班、巡查。 ③成品库：货物堆码未留出垛距。 ④标签车间：一模切机的切刀处应有安全警告标志。 ⑤厂区存在乱堆乱放现象。	每条罚款 100 元。
9	中药饮片厂	①安全管理制度需重新修订。 ②部分安全生产台账未及时更新。 ③领导安全检查没有记录。	每条罚款 100 元。
10	塑料四厂	①圆盘锯旁的消火栓、灭火器被遮挡。 ②企业特种作业人员台账未及时更新。	每条罚款 100 元。
		③露天成品库：公路、厂房边无防火警示牌，无防火措施。	罚款 200 元。
11	桐君阁药厂	①2 台功率为 1250KVA、1 台功率为 800KVA 的变压器配电室应设专人值班。	罚款 200 元。
		②厂区堆废弃纸盒旁有两个工人吸烟。	罚款 200 元。
		③危险性较大生产设备管理台账、企业特种作业人员台账未及时更新。 ④污水处理站现场应有入池作业安全须知。 ⑤车间、仓库等外围应增设灭火器。	每条罚款 100 元。

		⑥设备部安全检查应按规范进行。 ⑦李渡新厂房应安全规划安全疏散线路和标志。严格划定严禁吸烟区和吸烟点并加强管理；严格动火管理。	
12	西南药业	①口服固体制剂车间：安全活动未按要求开展；包装组传输线一女工未按要求将头发盘入工作帽内；包装组员工在操作包装机时打开防护罩，违章操作。 ②口服液体制剂车间：安全检查记录 12 月缺 2 次；灌装室一安全门被堵塞。 ③安全管理制度需重新修订。 ④酒精库：门口应设置静电消除装置。	每条罚款 100 元。
13	中药二厂	①前处理车间一员工戴手套操作切药机。 ②消防控制室：报警系统存在设备故障。	每条罚款 100 元。
14	毛驴公司	①厂房施工现场需完善安全警示牌。 ②临时用电不规范。	每条罚款 100 元。
15	桐君阁股份公司	①需完善对下属单位的安全管理。 ②对个别单位的安全检查不细致。	每条罚款 100 元。 对下属单位安全隐患罚款。
16	医院公司	中药库、药品库部分灭火器过期；灭火器被遮挡。	
17	医保公司	梨树湾仓库： ①二楼公共区域老旧线路限时整改；所有空开、闸刀开关应标注清楚。 ②顶楼电梯机房应完善管理。 ③仓库门口应有保卫部门的入库安全须知。	
18	中药材公司	①安全检查和安全会议记录不完善，需规范。 ②益寿堂：每日安全巡查记录有代签现象。	
19	中药保健品公司	①应完善对库房的每周安全检查及记录；明确、落实安全生产责任制。 ②针对各大、小仓库的开关总电源一定要在库外，要做到人走电断。	
20	批发公司	①安全检查应详实记录。 ②要明确、落实各部门及人员的安全职责。 ③仓库应建立每日巡查制度。	

21	连锁公司	①无主要领导带队安全检查。 ②杨家坪西部店：打粉室内发现大量烟头。 ③储奇门西部店：打粉室门口灭火器过期。 ④沙坪坝西部店：部分灭火器过期。 ⑤仓库的每日巡查记录应对所检查的区域、检查情况等详细的记录。	
22	中药材市场	①三楼扶梯口灭火器被遮挡。 ②四楼一消防通道被堵塞。 ③应完善建立安全检查和安全会议记录。	
23	成都西部	①A ₁ 库底楼：冷藏库旁防火卷帘门失效；一消火栓被货物遮挡。 ②批发超市：寄存处一消火栓被货物遮挡。	
24	永川中药材公司	库房：一消防通道被占用；主要通道应增设灭火器。	
25	绵阳药业集团	①安全管理制度需重新修订。 ②部分台账未及时更新。	
26	自贡医药	①仓库的干粉灭火器配备不够；一楼常温库堆码未留出消防通道。 ②发货库：门口地上发现有烟头。 ③应设立入库安全须知。 ④旗舰店：中医馆一房间的插座盒应加盖。	
27	滩子口仓库	①库区内灭火器上方应有明显的指示标志。 ②成品2库：部分灭火器过期。 ③安全管理制度需盖鲜章后下发各部门。 ④危险作业证不规范，安全生产台账不完善。	
28	南山植物园	森林防火隔离带需清理完善。	
29	香樟林公司	①安全检查和安全会议记录不规范。 ②安全管理制度需重新修订，部门、员工应签订安全责任书。 ③要加强对农药的使用管理，需双人双锁，复核检查。	罚款 200 元。
30	成都商务宾馆	各楼层走廊通道两边的窗户上应张贴“严禁攀爬”的警示标语。	
31	旅游建设公司	白家种植区：地下电缆线路无警示标识。	罚款 200 元。
32	旅游	对下属单位安全管理比较规范。	

	管理部		
33	物流处	交通安全办需完善对下属单位车辆安全检查。	
34	涵菡物业	①部分月份未按公司要求开展安全检查。 新山城: ②八楼的梯步间逃生通道被建筑材料堵塞。 ③要加强对租赁户用电等安全管理。	罚款 200 元。

二、请各单位对照检查中发现的安全隐患，及时整改隐患，对存在的安全问题要进行处罚、加深印象。严防安全事故发生，安全工作重在落实！

特此通报！



太极集团有限公司办公室

2016 年 5 月 25 日印发

拟稿：蔡海

校核：刘塔
