

重庆太极实业（集团）股份有限公司文件

CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) LIMITED COMPANY

重庆太极〔2017〕606号

签发人：陈建国

关于贯彻落实《国务院安委办要求切实吸取 两起重大火灾事故教训有针对性地加强安全 生产工作的通知》的通知

各公司、厂：

近期，全国接连发生两起重大火灾事故，给人民群众生命财产造成严重损失。2017年2月5日，浙江省台州市天台县足馨堂足浴中心发生火灾事故，造成18人死亡、18人受伤。“2.5”天台足浴店火灾事故直接原因：汗蒸房西北角墙面的电热膜导电部份出现故障，产生局部过热，温度持续升高，引燃周围可燃物并蔓延成灾。2017年2月25日，南昌市红谷滩新区白金汇海航酒店发生火灾事故，造成10人死亡、13人受伤。“2.25”南昌海航酒店起火楼层为施工改造，正在装修，事故直接原因：工人违规焊接。

事故暴露出的主要问题：一是企业消防安全意识不强，消防安全责任制不落实。二是企业新聘员工未经安全培训上岗，缺乏

基本的安全知识和逃生技能。三是企业违法违规动火作业，装修工程未向消防部门报备，违法发包给无施工资质个人，使用无电气焊接资质人员违规动火作业，消防设施缺失、疏散通道不畅。四是新工艺、新材料、新业态的安全标准规范制定修订滞后。

为认真贯彻落实《国务院安委办要求切实吸取两起重大火灾事故教训有针对性地加强安全生产工作》的文件精神，防止各类安全事故发生，要进一步加强以下安全工作：

一、强化消防安全责任制的落实，加强安全管理和检查。面对振聋发聩的事故警钟，我们决不能无动于衷、充耳不闻，必须思想再警醒，精神再振奋，各单位要进一步强化责任意识和担当精神，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，加大安全管理和检查力度，认真履行安全管理职责，严格消防审核验收，加强对重点岗位的日常安全检查，切实落实主体责任，严格执行安全管理制度，及时排查安全风险，突出重点抓落实，强化措施堵漏洞。

二、深入开展安全专项整治，及时消除隐患。

1、加强对锅炉、压力容器、提升设备等特种设备、老旧的电气线路的安全管理，对压力表、安全阀等重要附件要定期检查及校验；

2、加强对存有易燃易爆的生产、仓储等重点区域进行安全检查；

3、加强对劳动密集型车间及大型药店超市的疏散通道、安全出口、消防通道、防火间距等重点区域的安全监管，定期对员工进行消防安全制度、操作规程、灭火和应急预案的培训及演练；

4、加强对电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、铺设、维护保养、油烟通道的清洗；

5、加强对改造、装修、施工的监督检查。

6、加强对森林防火的巡查和守护。

三、加强宣传教育和应急管理。

各单位要大力开展消防安全宣传和典型火灾案例警示教育，广泛宣讲消防安全常识，不断提高员工的消防安全意识和逃生自救技能；加强企业消防应急资源配备和值班巡逻，制定完善针对性和可操作性的应急预案及演练；加强全员特别是新员工的消防安全培训和岗位应急技能培训，使其熟知火灾风险、熟悉逃生路线、熟用消防器材，切实提高员工检查消防火灾隐患和第一时间先期处置火灾险情的岗位应急能力。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017年4月7日



重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017年4月10日印发

拟稿：刘塔

校核：彭松林
