

重庆太极实业（集团）股份有限公司文件

CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) LIMITED COMPANY

重庆太极〔2018〕76号

签发人：陈建国

关于 2017 年终安全检查的情况通报

各公司、厂：

根据集团公司保卫处年初工作大纲的要求，为加强各单位治安、消防的监督检查，督促各单位有针对性的开展安全检查及隐患治理，防范安全事故发生。集团公司保卫处于 10 月 24 日至 1 月 5 日对下属各单位进行了年终安全大检查，从检查的总体情况来看，各单位都严格按照要求进行了冬季治安、防火自查和整改，虽安全隐患得到了进一步治理和遏制，但仍需继续完善。现将各单位安全隐患及整改要求通报如下：

一、存在的隐患：

单 位	存在的隐患
桐君阁药厂	1、前处理车间办公室堆放杂物较多，插线板未固定上墙； 2、前处理车间配电室未使用绝缘胶，线路零乱不规范； 3、厂区内部分室外消火栓维护保养较差。
塑胶公司	1、生产区部分消防应急照明灯损坏； 2、楼梯间、办公室过道未安装应急照明； 3、消火栓锈蚀严重，灭火器材配备不足。
桐君阁批发分公司	物流中心仓库火灾自动报警系统损坏。
滩子口货运中心	仓库内一组灭火器箱未贴荧光指示标志。
桐君阁股份公司	滩子口一楼药品仓库内，部分照明灯用硬纸板当灯罩聚光，易引发火源。
中药材公司	贵细药品库办公场地使用 100 瓦的白炽灯照明。
中药材市场	1、防火卷帘门下方黄线内堆放杂物； 2、二、三楼过道地面上发现烟头较多； 3、经营户商铺（库房）药堆码较高和零乱。
医保公司	仓库内部分消火栓维护保养较差，消防水带陈旧，使用年限较长。
桐君阁礼品公司	1、一楼仓库内灭火器被药品遮挡； 2、一楼楼梯间堆放较多杂物。
桐君阁连锁公司	1、南岸 100 店消防应急灯安装不规范，门店地面上安全标识不清； 2、南岸 3 店灭火器材被货物遮挡，临时库房内屋顶漏水； 3、重庆西部医药 2 楼空调机房堆放杂物，打粉机处灭火器未放置在工作区域。
南充药厂	化危库未安装监控及红外线报警系统。
成都西部医药	仓库发货区配电箱堆放杂物。
成都商务宾馆	储油库房、水泵房堆放有杂物。
自贡医药	1、旗舰店插线板未固定上墙，库房有杂物； 2、新美店库房排风扇线路裸露。
永川中药材公司	1、仓库空调开关、插座未固定上墙； 2、开票区电源插座未固定。
天诚制药	1、原料仓库堆码不规范，消防通道不畅通； 2、厂区内污水井盖未盖好，无安全提示标志。
国光食品厂	办公楼后面过道电线裸露，零乱不规范。
仙女山宾馆	1、宾馆过道、楼梯间部分应急照明工作不正常、损坏； 2、厨房卫生脏乱差。

长寿湖太极岛	1、消防器材配备不足，员工宿舍、会议室、木质厕所、发电机房、配电房、厨房、柴火鸡大棚、茶楼等部位均未配备灭火器； 2、工作区域灭火器全部过期； 3、会议室楼下堆放易燃物未清理，并紧邻空调外机； 4、水泵房、发电机房、配电房堆放杂物、纸箱； 5、配电房旁设置维修室，且堆放较多杂物。
天胶公司	1、污水处理房灭火器配置不合理； 2、晒驴场、收货区监控点存在盲区； 3、原料库堆码不规范，灭火器配备不足。
西藏药厂	1、泵房及消防监控室无人值班； 2、安保守楼护院人员力量不足。

二、整改要求：

以上安全隐患，保卫处在检查中均提出整改意见，望各单位自发文之日起 15 个工作日内落实整改，并将整改情况书面报保卫处。若无法在规定时间内完成整改的，需形成书面说明报保卫处备案。

希各单位严格按照太极集团【2018】24 号文件要求，开展春节前安全大检查、大排查，做到安全检查无死角、全覆盖，同时对整改的安全隐患要开展“回头看”，进一步落实治安、消防管理责任，严防治安案件、火灾事故发生。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2018 年 1 月 17 日



重庆太极实业（集团）股份有限公司

2018 年 1 月 17 日印发

拟稿：张付云

校核：刘雪蓉