

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2017〕220号

签发人：陈建国

关于三季度安全检查情况的通报

各公司、厂：

为有效防控各类生产安全事故，确保安全生产工作持续稳定。集团公司安全办进行了三季度的安全检查，现就检查中发现的安全隐患通报如下：

一、工业类单位安全检查中发现的主要安全隐患：

序号	隐患单位	主要安全隐患	备注
1	涪陵药厂	①八分厂：酒精暂存库屋顶蒸汽管道法兰盘有冷凝水滴漏。 双加厂区： ②二分厂：包装流水线上部分女工未盘头发。 ③七分厂：6月、8.26-9.11没有车间负责人带队安全检查记录。 ④配电房的绝缘用具应统一规范放置。	
2	印务公司	①废品库废旧油棉纱存放不规范。	

3	西南药业	①临时口服液仓库：应按照垛距要求管理，并留出消防主通道。	
4	南充药厂	①二车间：包材库内应适当增加灭火器。 ②前提车间：7月下旬、9月上旬车间安全活动各缺一次。 ③酒精库：库区内的活动楼梯存在安全隐患。	
5	天诚制药	①污水处理站：厌氧池上面栅栏锈蚀严重，存在安全隐患。	
6	绵阳药厂	三台厂区： ①饮片车间：无车间主任带队安全检查记录。 ②一车间：切制岗位的员工在拆药材包装时，应佩戴护目镜。 新厂区： ③督促三强公司将粉碎设备操作规程上墙。	

工业类单位发现的安全隐患主要集中在：①部份车间负责人对员工安全培训不够；②部份车间（分厂）、安全部门负责人未带队安全检查。

二、商业其他类安全检查中发现的主要安全隐患：

序号	隐患单位	主要安全隐患	备注
1	武陵山森林公园	①2#天池无公路波型防护栏，存在安全隐患。 ②天语宾馆一楼物资含杂物、油漆没有及时清理，乱接电灯线路，线路脱落。	
2	旅游建设公司	武陵山国际会议中心项目： ①会议厅大门动焊无动火作业证。 ②会议厅楼下的易燃物品杂物没有及时清理，有安全隐患。 ③会议厅显示屏后面的纸箱及泡沫等易燃物有安全隐患，应及时清理。 ④会议厅被遮盖的电源线未穿管。 ⑤在餐厅楼下的施工单位食堂厨房，裸线直接插在插座上。	
3	连锁公司	四分公司： ①无主要领导带队安全检查的记录。 ②无主要领导参加安全会议的签字。 ③安全管理台账不完善。 ④分公司无安全管理制度。	

		⑤未作大楼的防雷检测。 ⑥巴南2店：应急照明均未工作。 重庆太极大药房： ①太极大药房旗舰店：配电箱下有杂物需立即清理；烧水插座损坏，需立即更换。 二分公司： ①主要领导和分管领导带队检查次数不够。 ②需完善、归类各项安全台账。 ③益寿堂配电箱线路需规范。 一分公司： ①无主要领导参加安全检查记录。 ②主要领导未参加安全专题会。 ③配电室变压器未按要求记录运行记录。	
4	绵阳药业集团	①绵阳桐君阁大药房：杂物间应留出消防通道。 ②3号仓库：一灭火器被货物遮挡。 ③发电机房：油箱下应设置沙盘。 ④安全隐患台账未及时更新；三季度安全专题会未开展。	

商业其他类单位发现的安全隐患主要集中在：①消防方面：个别门店消防通道被占用、灭火器被遮挡，②安全管理台帐不完善；③个别单位主要和分管领导没有带队进行安全检查和组织召开安全专题会议。

三、请各单位对照安全检查隐患，举一反三，加强整改，强化落实，并于两个星期内将隐患整改回复书面上上传至集团安办；各单位领导要对发现的安全问题要进行处罚，加深印象。



太极集团有限公司办公室

2017年11月2日印发

拟稿：王庆

校核：刘塔