

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2018〕449号

签发人：刘晓峰

关于对三季度安全检查情况的通报

各公司、厂：

为切实加强安全生产，落实好安全生产责任制，消除事故隐患，集团安全办三季度对各单位进行了安全检查，现将检查情况通报如下：

一、工业类单位安全检查中发现的主要安全隐患：

序号	隐患单位	主要安全隐患	备注
1	涪陵药厂	①三藏楼：要提醒游客注意木栏杆安全。 ②十一分厂：维修班一焊工在电焊作业时未戴防护面罩。 ③八分厂：二个中醇罐应有标识。	

2	国光厂	①榨油车间：菜籽饼要加强管理，要摊凉，防止自燃。 ②车间安全巡查记录应完善。 ③酱油车间：蒸汽发生器水箱下面有配电箱，有安全隐患，应拆除。	
3	印务公司	①在建机修车间：施工单位临时用电电源无插头，违规将裸线直接插在插座上。 ②成品仓库：立体货架上应有载重标识，灭火器应配置足够。 ③厂安全管理部门上半年未牵头组织对特种设备、电气和危化品专项检查。	
4	桐君阁药厂	①酒精库：无危化品周知卡。 ②前处理车间：灭菌室风机开关接头线裸露 ③包装车间：女更衣室饮水机应予以固定。 ④三季度第一负责人带队安全检查需完善。 ⑤前处理车间下水道消毒水（甲酚皂）使用要谨慎、规范，并查清使用安全特性	
5	塑料四厂	①机修班：钻床操作规程未上墙。 ②未进行上半年特种设备专项检查。 ③安全地图未上墙。	

6	西南药业	①口服液车间改造现场，一配电箱门未关闭，有安全隐患。 ②化试库：少部分试剂缺危化品周知卡。	
7	中药二厂	①浓缩车间一压力表损坏且过期。 ②药材仓库：磷化铝储存间应有空气置换装置，物品要有周知卡和操作规程。 ③质管部试剂库：无危化品周知卡。	
8	川太极	①公司大门口处应有明显的禁烟标识。 ②西成原址：员工宿舍乱，杂物多，电线私拉乱接，电动车充电不规范。	
9	绵阳药厂	新厂区： ①7-8月无主要领导带队检查记录。 ②危化品安全管理台账不完善。 ③辅料库：五库库门应有防火防爆警示牌；应建立危化品周知卡；货物上应有货位牌；门口应有灭火器 ④消防发电机房柴油油箱应有标识。 三台厂区： ①物流部：安全检查8月30-9月20日缺检查记录。 ②成品库：养护室里面磷化铝应有危化品周知卡。 ③一车间切制室：切药机操作规程未上墙。	

10	南充药厂	①提取车间：蚕蛾公处理区，石油醚蒸馏回收时安全部门人员一定要在现场监护。	
11	天诚制药	①防爆车间：门口应有防火防爆标识；中醇酒精暂存罐应有标识。 ②少数化学试剂无危化品周知卡和货位牌。	
12	天驴公司	①职工食堂：灶台油烟机烟道未定期清洗；和面机皮带轮应加装安全防护罩。 ②加强草料库晚上巡查；消防控制系统未使用。 ③中水池四周无安全防护栏，有安全隐患。 ④质检部：化学试剂无周知卡。 ⑤生产车间：一消火栓门脱落；安全检查未按公司要求开展。 ⑥空压机房：一废油盆未处理，有安全隐患。 ⑦污水站：次氯酸钠的标签与实际物品不相符；无危化品周知卡。 ⑧3号冷藏库：高位货架应有载重标识；仓库库管员对冻库逃生门使用不熟悉，应加强培训。 ⑨危化品库：所有的危化品类应分类分	

		库存放。 ⑩机修班：钻床砂轮机操作规程未上墙；氧气瓶室有烟头。 ⑪车间设备安全运行情况未每周报安全部门。 ⑫消防控制系统未使用（未移交）。 ⑬专项检查上半年未开展。 ⑭安全地图未上墙。	
--	--	--	--

二、商业其他类安全检查中发现的主要安全隐患：

序号	隐患单位	主要安全隐患	备注
1	春水公司 观音阁	①应合理配置灭火器。 ②消防栓无水带、无标志。 ③大厅烟感系统模块故障。	
2	桐君阁 连锁公司	①第一负责人 1-4 月、7-8 月带队安全检查应完善。 ②分管领导 1 月、7 月、10 月带队安全检查应完善。 ③一季度第一负责人主持召开安全专题会议应完善。 ④沙坪坝太极大药房旗舰店：后厅新装修木质货架夹层未穿管。 ⑤太极大药房龙康店：熬药室应用带有灯罩的灯；每班都应有安全记录。 ⑥合川旗舰店：电器未使用时应拔掉插	

		头和关闭开关；插线板不可串连使用 ⑦北碚 1 店：去除消防栓上的张贴物；规范填写每日巡查记录。 ⑧北碚中心店：配电箱 8 月出现短路和过载发生冒烟燃烧痕迹，应加强线路电气安全检查。	
3	中药材市场	①商场进口大门无“重点防火单位严禁烟火”标识。 ②消防安全检查员在安全巡查时应佩戴“安全检查”红袖章。 ③无每周安全检查记录。 ④应加强每日安全巡查，并做好完整的记录。 ⑤3060、4067 两商户插座超负荷使用。 ⑥应建立完善公司安全管理制度。	
4	自贡医药	①公司大门口处应有明显的严禁烟火标识。 ②每个库区应分别有安全巡查记录。 ③5 号库门口配电箱至传送带空开电源线未固定。 ④1 号库内酒精和双氧水应分类分开存放并要有货位卡。 ⑤太极大药房亲和园店：空开开关应标明和所控制的电器相对应。	

5	成都西部医药	①发货区外面一配电箱门未关闭。 ②库区高架货位应有载重、限高标识。 ③A1 库应增加灭火器。	
6	绵阳药业	①二号库：库区内发货办公处应严控严管电器。 ②三号库：双氧水和酒精应分类存放，并建立危化品周知卡。 器械商场：空开无盖板；空开开关应标明和所控制的电器相对应。	

各单位接到此通报后，对照各自存在的问题逐项逐条将安全隐患整改到位，并将整改回复在十五日内上报集团安全办。

各单位要严格落实安全生产监督检查，加强检查力度，对安全生产违法违规行为实行“零容忍”，坚决做到发现一起，查处一起，严防各类安全事故发生。

特此通知！



太极集团有限公司办公室

2018 年 11 月 28 日印发

拟稿：王庆

校核：刘塔